

ASISTENCIA O ASESORAMIENTO PARA LA APROBACION DE LOS EVARs DE LOS GOBIERNOS LOCALES

N° DE EVARs APROBADOS Y PUBLICADOS	Departamento	Provincia	Distrito	Nombre	URL	01.11.2021 al 31.10.2022
1	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	Informe de evaluación del riesgo por deslizamiento en el anexo Pipus, distrito San Francisco de Daguas, Chachapoyas, Amazonas	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13060	2021
2	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	Evaluación del riesgo por inundación fluvial del río Olia en el anexo Pipus, distrito San Francisco de Daguas, Chachapoyas, Amazonas	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13063	2021
3	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	Evaluación del riesgo por flujo de detritos de la quebrada Chilchos en el anexo Pipus, distrito San Francisco de Daguas, Chachapoyas, Amazonas	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13061	2021
4	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	Evaluación del riesgo por flujo de detritos de la quebrada Malcamal en el anexo Pipus, distrito San Francisco de Daguas, Chachapoyas, Amazonas	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13062	2021
5	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	Informe de evaluación del riesgo por aluvión en la parte baja de la Unidad Hidrográfica del río Pariac-Rajucolta, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12376	2021
6	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	Informe de evaluación del riesgo por aluvión en la ciudad de Huaraz, distritos de Huaraz e Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12502	2021
7	ANCASH	HUARI	HUARI	Evaluación del riesgo por deslizamiento de masa, en el centro poblado de Mallas, distrito y provincia de Huari, departamento de Ancash	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14447	2021
8	ANCASH	HUARI	SAN MARCOS	Informe de evaluación del riesgo ante deslizamientos originado por lluvias intensas en el caserío independiente de Vista Alegre, del centro poblado de Rancas, distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13830	2021
9	ANCASH	HUARI	SAN MARCOS	Informe de evaluación de riesgo por sismo, correspondiente a la zona urbana del distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13834	2021
10	ANCASH	HUARI	SAN MARCOS	Informe de evaluación de riesgo ante deslizamientos originados por lluvias intensas en el caserío de Millhuish del centro poblado de Rancas, distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13833	2021
11	ANCASH	HUARI	SAN MARCOS	Informe de evaluación del riesgo a peligro por caída de rocas, correspondiente al sector Chacuayonga, distrito San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13835	2021
12	ANCASH	HUARI	SAN MARCOS	Informe de evaluación de riesgo por flujo de detritos originado por lluvias intensas en el centro poblado de Quinaragra, distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13831	2021
13	ANCASH	HUAYLAS	CARAZ	Evaluación del riesgo por aluvión en la ciudad de Caraz, distrito de Caraz, provincia de Huaylas y departamento de Ancash..	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12343	2021
14	ANCASH	HUAYLAS	SANTA CRUZ	Informe de evaluación del riesgo por aluvión en la parte baja de la subcuenca del río Blanco-Santa Cruz, distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12504	2021
15	APURIMAC	AYMARAES	CHALHUANCA	Informe de evaluación del riesgo originado por inundación fluvial en la zona urbana de la localidad de Chalhuanca del Río Chalhuanca, distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes y departamento de Apurímac	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12323	2021
16	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	Evaluación del riesgo por inundación fluvial tramo Barrio Los Álamos - Barrio San Marcos del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento Apurímac	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13253	2021
17	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	Informe de evaluación de riesgo por inundación pluvial para el proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del establecimiento de salud de Tambulla de categoría I-3 en el centro poblado de Tambulla, distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac"	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14682	2022
18	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	Estudio de evaluación de riesgo de desastres por inundación fluvial para la creación del terminal terrestre interprovincial de pasajeros de la ciudad de Challhuahuacho del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12702	2021
19	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	Informe de evaluación de riesgo por sismo para el proyecto: "Mejoramiento y ampliación del establecimiento de salud de Choccollo de categoría 1-2 en la Comunidad de Choccollo, distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac"	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14635	2022
20	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	Informe de evaluación de riesgo ante lluvias intensas en el Asentamiento Humano bajo la denominación "Los Forestales de Ayacucho", distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14683	2022
21	AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	Informe de evaluación de riesgos por movimiento en masa(deslizamiento) en centro poblado de Maizhondo, distrito de Quinua, provincia de Huamanga, región de Ayacucho	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14289	2022
22	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPI	Informe de evaluación de riesgo originados por deslizamiento en el centro poblado de Huancapi del distrito de Huancapi, provincia de Fajardo y departamento de Ayacucho	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13216	2022
23	CALLAO	CALLAO	CALLAO	Informe de evaluación de riesgos ante el fenómeno de tsunamis del P.V. Bacilio Lopez Silva, P.V. Las Lomas, P.V. La Muralla, P.V. Miguel Mujica Gallo, Urb. Saires de Oquendo II Etapa, Urb. Saires de Oquendo III Etapa, P.V. Virgen del Carmen, P.V. Las Palmeras de Oquendo, del distrito Del Callao, y Provincia Constitucional del Callao	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14578	2022
24	CALLAO	CALLAO	CALLAO	Estudio de evaluación del riesgos ante el fenómeno de tsunamis de la URB. La Rinconada de Oquendo, URB. Las Viñas de Surco de Oquendo, P.V. Las Poncianas, P.V. Costa Mar II, P.V. Las Orquideas de Oquendo, P.V. Costa Mar, distrito del Callao, provincia del Callao, departamento de Lima	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14413	2022

25	CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	Informe de evaluación de riesgo en el Asentamiento Humano Los Girasoles, sector Pachacutec, distrito de Ventanilla, provincia Constitucional del Callao, región Callao	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14634	2022
26	CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	Evaluación del riesgo ante el fenómeno de Tsunami en el AA.HH. Victor Raúl Haya de la Torre, distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, región Callao,	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12344	2021
27	CUSCO	CUSCO	CUSCO	Evaluación de riesgo por deslizamiento de suelos en la quebrada Sipaspucjio del distrito Cusco, provincia de Cusco y departamento de Cusco	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14728	2022
28	CUSCO	CUSCO	SAN JERONIMO	Informe de evaluación de riesgos por flujo de lodo, del sector Kayrapampa c.c. Sucso Aucalle, del distrito de San Jerónimo, provincia Cusco, región Cusco	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14005	2022
29	CUSCO	CUSCO	SAN JERONIMO	Evaluación de riesgo por flujo de detritos, para el sector de Pícol Orcompuyc del distrito de San Jerónimo, provincia y región de Cusco	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14735	2022
30	CUSCO	CUSCO	SAN JERONIMO	Evaluación de riesgo por deslizamiento, para el sector de Pícol Orcompuyc del distrito de San Jerónimo, provincia y región de Cusco	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14736	2022
31	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	Informe de evaluación del riesgo de desastres por caída de suelos en la zona de reglamentación especial ZRESS10 "Chacahuayo", "Magisterial Uvima Sute V", "Monterrey" y urb. "Copropietarios La Amistad" de San Sebastián, provincia y departamento Cusco – 2021	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12802	2021
32	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	Informe de evaluación del riesgo de desastres por deslizamiento en la zona de reglamentación especial San Sebastián 18 - A.P.Vs. "Agua Dulce", "Cotaqalle" y "Frente de defensa de los intereses campesinos de San Sebastián" - quebrada "Agua dulce Sirenayoc", distrito de San Sebastián, provincia y departamento Cusco – 2021.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12679	2021
33	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	Informe de evaluación de riesgos por erosión pluvial en la APV. Jardines de Santa Teresa, distrito de San Sebastián, provincia de Cusco, departamento de Cusco	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14135	2022
34	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	Informe de evaluación del riesgo de desastres por inundación en la zona de reglamentación especial San Sebastián 18 - A.P.Vs. "Agua Dulce", "Cotaqalle" y "Frente de defensa" de los intereses campesinos de San Sebastián"-quebrada "Agua Dulce", distrito de San Sebastián, provincia y departamento Cusco – 2021.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12803	2021
35	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	Informe de evaluación del riesgo de desastres por caída de suelos en la zona de reglamentación especial ZRESS14 APV. Agua Buena y APV. Frente de Defensa de los intereses de los campesinos de San Sebastián - quebrada Agua Dulce Sirenayoc del distrito de San Sebastián, provincia y departamento de Cusco - 2022	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14427	2022
36	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	Informe de evaluación del riesgo de desastres por erosión pluvial en la zona de reglamentación especial ZRESS11-17 "APV Uvima II José Jara Pantigozo, Uvima VII Elvio Miranda Zambrano, Ccaramascara y Fernanzez" del distrito de San Sebastián, provincia y departamento Cusco – 2021.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12591	2021
37	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	Informe de evaluación del riesgo de desastres por caída de suelos en la Zona de Reglamentación Especial ZRESS13: "Uvima VII Elvio Miranda, Sol Naciente, Vera Velasco y Horacio Zevallos Gámez", distrito de San Sebastian, provincia y departamento de Cusco - 2022."	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13982	2022
38	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	Informe de evaluación del riesgo de desastres por propagación lateral en la zona de reglamentación especial ZRESS15 "APV Lucerinas, Lucerinas sur, Magisterial Uvima Sut V y Monterrey", distrito de San Sebastián, provincia y departamento Cusco – 2021.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12804	2021
39	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	Informe de evaluación del riesgo de desastres por deslizamiento de suelos en la zona de reglamentación especial ZRESS03-Quebrada Uñakayra, distrito de San Sebastián, provincia y departamento Cusco-2022	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14250	2022
40	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	Informe de evaluación de riesgo originado por deslizamiento de tierra en la A.P.V. San Pedro, distrito Santiago, provincia del Cusco, Región Cusco	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13537	2021
41	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	Evaluación de riesgos originados por deslizamiento en las A.P.V. Virgen Concepción, Villa Franciscana y San Valentín, distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12809	2021
42	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	Evaluación de riesgos originados por flujo de detritos en las A.P.V. Virgen Concepción, Villa Franciscana y San Valentín, distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12810	2021
43	CUSCO	CUSCO	SAYLLA	Informe de evaluación del riesgo de desastres por flujo de detritos del Sector Hatunhuayco, distrito de Saylla, provincia y departamento de Cusco	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14645	2022
44	CUSCO	LA CONVENCION	ECHARATE	Informe de evaluación de riesgo por flujo de detritos en el sector de Cocabambilla y Pan de Azúcar, distrito de Echarati, provincia La Convención y departamento de Cusco	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14636	2021
45	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA TERESA	Informe de evaluación de riesgos por peligro de deslizamiento da la infraestructura denominado centro de operaciones (centro poblado de Santa Teresa, distrito Santa Teresa, provincia La Convención) en el área de conservación regional Choquequirao-Cusco	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12333	2021
46	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	Informe de evaluación del riesgo por inundación fluvial del barrio de Miraflores, del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14742	2022
47	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	Informe de evaluación del riesgo por inundación fluvial del barrio Virgen del Carmen del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14739	2022
48	HUANCAVELICA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	Informe de evaluación de riesgo por flujo de detritos en el sector de la quebrada Huayhuará, del distrito de Paucarbamba, provincia de Churcampa y departamento de Huancavelica	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13084	2022
49	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	Informe de evaluación del riesgo por deslizamiento en el cerro Ccamana, distrito de Acoria, provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14737	2022

50	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ASCENSION	Informe de evaluación de riesgos por reptación de suelos del sector urbano del cerro Aparinaku hasta el sector urbano del cerro Potocchi, distrito de Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14148	2021
51	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ASCENSION	Informe de evaluación de riesgos por caída de rocas del sector urbano del cerro Aparinaku hasta el sector urbano del cerro Potocchi, distrito de Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14147	2021
52	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	Informe de evaluación del riesgo de inundación fluvial para el proyecto: "creación de medidas de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones de los ríos Atocmarca y de Totorá de la localidad de Huachocolpa, distrito de Huachocolpa, provincia y departamento de Huancavelica	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13774	2021
53	HUANUCO	AMBO	SAN FRANCISCO	Evaluación de riesgo por peligro de inundación en el margen derecho del Río Huertas en la localidad de Uchucyacu, distrito de San Francisco, provincia de Ambo y departamento de Huánuco	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12320	2021
54	HUANUCO	AMBO	SAN FRANCISCO	Evaluación de riesgo por peligro de flujo de detritos (Huayco) en la quebrada de la localidad de Acochacan, distrito de San Francisco, provincia de Ambo y departamento de Huánuco	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12319	2021
55	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	Informe de evaluación de riesgo originado por tsunami en el área delimitada por el sector Huanchaquito Bajo, centro poblado Huanchaquito, distrito Huanchaco, provincia Trujillo, departamento La Libertad	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14241	2022
56	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	Informe de evaluación del riesgo por deslizamiento en acantilado en el AA.HH. Cruz del Río, distrito y provincia de Barranca, departamento de Lima.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14356	2021
57	LIMA	HUAURA	CHECRAS	Informe de evaluación del riesgo por deslizamiento en la localidad de Tulpay, distrito de Checras, provincia de Huaura y departamento de Lima.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14355	2021
58	LIMA	LIMA	CHACLACAYO	Estudio de evaluación del riesgo de desastres por inundaciones para la parcela C2B, de la quebrada Los Condores, distrito de Chacacayo, provincia y departamento de Lima	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14209	2018
59	LIMA	LIMA	LIMA	Informe de evaluación de riesgos por sismo en el N°012 del Asentamiento Humano Primero de Mayo, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14723	2022
60	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	Informe de evaluación de riesgo por sismo de la quebrada Retamal, distrito de Pachacamac, provincia de Lima, departamento de Lima	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14404	2022
61	LIMA	LIMA	SAN BORJA	Informe de evaluación de riesgo por sismo en el sector 10 del distrito de San Borja, provincia de Lima, departamento de Lima	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14621	2022
62	LIMA	LIMA	VILLA EL SALVADOR	Informe de evaluación de riesgo originados por incendio industrial en el área de tanques de almacenamiento - cota alta de refinería Conchán, distritos de Villa El Salvador y Lurín, provincia de Lima, departamento de Lima	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14207	2021
63	LIMA	OYON	OYON	Informe de evaluación de riesgos por deslizamiento en el sector Oyón este, distrito de Oyón, provincia de Oyón, departamento de Lima	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14225	2021
64	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	Informe de evaluación de riesgo originados por inundación fluvial en el sector "Pueblo Viejo", ciudad de Puerto Maldonado, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13252	2020
65	PIURA	PAITA	COLAN	Informe de evaluación del riesgo de desastres por sismo en el centro poblado Isla de San Lorenzo, distrito de Vichayal, provincia de Paíta-región Piura	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12874	2021
66	PIURA	PAITA	PAITA	Informe de evaluación de riesgos originado por deslizamiento del suelo en el área de influencia de la quebrada El Zanjón, en la caseta de Bombeo 1, sector Paíta Alta, distrito de Paíta, provincia de Paíta, departamento de Piura	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14224	2021
67	TACNA	JORGE BASADRE	ILABAYA	Informe de evaluación del riesgo por deslizamientos en la presa Coltani y obras conexas, distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre y región de Tacna	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/13990	2022
68	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	Informe de evaluación del riesgo por inundación fluvial del caserío Tacshitea, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14372	2022
69	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	Estudio de evaluación de riesgo de desastres por inundación fluvial en la quebrada de Yumantay - Tramo N°01 (comprendido desde el Jr. José Balta hasta la Av. Roca Fuerte), distrito de Callería - Manantay, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/12701	2021
70	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	MANANTAY	Informe de evaluación de riesgo de desastres por inundación fluvial en la quebrada de Yumantay - Tramo N° 02 (comprendido desde la Av. Roca Fuerte hasta el río Ucayali), distrito Callería - Manantay, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali	http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14595	2022